

**BE AWARE:** In order to use the TDX / TDH backend **QAM, COFDM** or **PAL** modules, it is important that the software version of the TDX / TDH system is rev. **4.8.x.x** or newer. If this is not observed, result will be NO RF output.

Applies to TRIAX partnumber:

TDX: **492052, 492053, 492055, 492056, 492060, 492061**

TDH: **692852, 692853, 692855, 692856, 692860, 692861**

**ACHTUNG:** Um die TDX / TDH800 **QAM-, COFDM- oder PAL-**Ausgangsmodule verwenden zu können ist es wichtig, dass die Softwareversion der TDX / TDH800 **4.8.x.x** oder neuer entspricht. Wenn dies nicht beachtet wird ist das Ergebnis, dass kein RF-Signal am Ausgang vorhanden ist.

Dies gilt für TRIAX-Artikelnummer:

TDX: **492052, 492053, 492055, 492056, 492060, 492061**

TDH: **692852, 692853, 692855, 692856, 692860, 692861**

**ATTENTION:** pour utiliser un module de sortie **QAM, COFDM** ou **PAL** pour la TDX / TDH, il est important que la version logicielle du système TDX / TDH soit en version **4.8.x.x** ou supérieur. Si ce n'est pas le cas, il n'y aura pas de signal RF en sortie.

Référence:

TDX: **492052, 492053, 492055, 492056, 492060, 492061**

TDH: **692852, 692853, 692855, 692856, 692860, 692861**

# INFORMATION

Article name		Article no.
TDX / TDH - QAM, COFDM, PAL	A S	492052, 492053
		492055, 492056
		492060, 492061
		692852, 692853
		692855, 692856
		692860, 692861
		692860, 692861
Version 891053A	Date 02/2020	EN-DE-FR